

# 令和3年度尾道市通学路交通安全プログラム要安全対策箇所一覧表

※ 年は年度標記です

令和4年3月31日現在

年度	番号	通学路名	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の申し出内容	学校からの対策メニュー案	R03の対策状況	関係機関	実施時期	
R02	1	6	久保小学校	観音寺向峠線	防地町(西国寺裏参道)から久保中までの間	道路が狭く交通量も多く、歩道も部分的にしかなく危険。	◇張り出し歩道の設置 ⇒ カラー舗装	【尾道警察署】 ◇速度30標示の引き直し(R03) 【尾道市(土木課)】 ◇張り出し歩道設置 ⇒ 外側線のみ区間にカラー舗装の施工(R03) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の引き直し(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(土木課) 尾道市(維持修繕課)	R03実施済み	
R02	2	264	久保小学校	新地防地線	防地口交差点から村上商店前	歩車の分離が完全ではなく、児童・生徒の登下校時に、自転車、自動車の通行量が多く危険。	◇カラー舗装	【尾道市(土木課)】 ◇道路改良事業推進中(河川付け替えも) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	H30～R04予定	
R02	3	329	久保小学校	新地防地線	東久保町16番地先	道が狭いうえ、スピードを出して通るため危険。	◇横断指導線	【尾道市(維持修繕課)】 ◇横断指導線の施工提案(R02) 【小学校】 ◇横断指導線の施工はしない(R03) ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底	
R02	4	330	久保小学校	観音寺向峠線	西久保町18番地先から久保中までの市道	道路が狭く交通量も多く、歩道も部分的にしかなく危険。	◇通学路としての注意喚起	【尾道市(維持修繕課)】 ◇横断防止柵の設置(R03) ◇中央線の引き直し(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み	
R02	5	327	3	長江小学校	県道栗原長江線	長江三丁目13-5地先(長江中学校グラウンド)交差点	児童が横断する際、左折や右折してくる車が多く、危険。	◇信号機の設置 ◇交差点内標示等の更新	【尾道警察署】 ◇交通状況の調査 ◇横断歩道の引き直し(R03) ◇標識設置位置の適正化(R03) 【東部建設事務所三原支所】 ◇トット線の引き直し(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	経過観察
R02	6	324	89	土堂小学校	国道2号	祇園橋東詰交差点からJB本四高速尾道ビルまで	交通量が多いが、歩道も狭く(無い箇所もあり)危険。	◇歩車の分離	【東部建設事務所三原支所】 ◇測量設計の実施(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	事業推進中
R02	7	22	13	栗原小学校	栗原271号線	栗原町5788-2地先から8565-2地先(びんご運動公園下交差点からびんご運動公園南口交差点)	山陽道尾道ICから国道184号・尾道バイパスへの抜け道。幅員狭小であるが、速度を落とさない車両が多く危険。	◇注意喚起標示 ◇通学路変更	【尾道市(維持修繕課)】 ◇必要な措置は実施している 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R02	8	25	19	吉和小学校	古浜林線、吉和91号線	東元町25-2地先付近(吉和の裏門からの合流点)	カーブミラーはあるが、自転車や歩行者もよく通行し、塀があるので左右がみえにくく、車が出る時いつもヒヤヒヤする。暗くなると特に見えにくく、車も速度を落とさず通るため危険。	◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇安全確認してください 【尾道市(維持修繕課)】 ◇必要な措置は実施している 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R02	9	323	22	日比崎小学校	東御所三軒家線	天満町16-18地先から21番地先(日小橋東詰交差点から天満町(北)交差点)	新しくマンションができ、交通量が増えた。地域住民からも危険性の指摘があり、道路に表示をすることで運転手に児童の歩行があることを意識させたい。	◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇時間帯通行規制を行っている 【尾道市(維持修繕課)】 ◇必要な通学路標識等は設置済み(R02) ◇防護柵の設置(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R04実施予定
R02	10	53	日比崎小学校	日比崎線	日比崎町25番地先(日比崎中から山の神池の間)	山道であるが、道路が狭く、転落防止柵もないため危険。	◇歩車の分離	【尾道市(土木課)】 ◇道路改良事業(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R03実施済み	
R02	11	55	26	日比崎小学校	日比崎門田線	潮見町1-3地先(日小橋西詰)付近	通学路である栗原川沿い道路に、転落防止柵の柵などが無い部分がある。児童や高齢者が落ちる可能性がある。	◇転落防止柵の設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇転落防止柵の設置(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R04実施予定
R02	12	57	90	日比崎小学校	国道2号	新浜一丁目から祇園橋まで	交通量が多いが、歩道も狭く(無い箇所もあり)危険。	◇歩車の分離	【東部建設事務所三原支所】 ◇歩車分離事業工事完了(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R03実施済み
R02	13	308	三成小学校	美ノ郷37号線	美ノ郷町三成(校門から三成小学校下交差点)	校門までの間の歩車分離ができていないので危険。	◇カラー舗装	【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の引き直し(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み	
R02	14	73	33	美木原小学校	県道尾道三原線	美ノ郷町中野932-1地先(大徳寺前バス停付近)	道幅も広く見通しがよい、三原と尾道を結ぶ幹線道路のため、多くの大きな車がスピードを上げて走っているため危険。	◇注意喚起標示	【東部建設事務所三原支所】 ◇必要な措置は実施している 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	交通安全指導の徹底
R02	15	289	高須小学校	高須58号線	高須町3560-2付近	隣地の雑草が伸びているため、高低差(約1m)が気付きにくく、転落し怪我をするという事例が毎年起きており危険。	◇ガードパイプの設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇転落防止柵の設置提案(H30) 【小学校】 ◇転落防止柵の設置の是非回答保留中 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	高須小回答待ち	
R02	16	272	西藤小学校	県道福山尾道線	西藤町378番地付近	歩道が狭い上に、交通量が多いため危険。	◇水路へのグレーチング設置と道路改良	【東部建設事務所三原支所】 ◇水路の蓋掛け(R02実施済み) ◇ラバーボールの設置(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R03実施済み	
R02	17	245	45	浦崎小学校	県道草深古市永線	浦崎町1852-1地先から1527-7地先(浦崎農協前バス停から西大吹バス停)	車線が狭い道であるが、通勤の車が多く速度も早いので危険。	◇速度規制 ◇注意喚起標示	【福山西警察署】 ◇速度規制は実施済み ◇停止線の引き直し(R04実施予定) ◇横断歩道の引き直し時期までに、移設も検討する 【東部建設事務所三原支所】 ◇河川上空への歩道設置は困難(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	福山西警察署 広島県	R04実施予定
R02	18	276	浦崎小学校	県道草深古市永線	浦崎町1748番地付近(元吉岡アト付近)	道路幅が狭く、退避スペースを兼ねた駐車場が歩道と重複しており危険。	◇ガードレールの設置または歩道部分のカラー標示	【東部建設事務所三原支所】 ◇ガードレール設置検討済み(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R04実施予定	

# 令和3年度尾道市通学路交通安全プログラム要安全対策箇所一覧表

※ 年は年度表記です

令和4年3月31日現在

年度	番号	通学路種別	児童数	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の申し出内容	学校からの対策メニュー案	R03の対策状況	関係機関	実施時期
R02	19	126	100	向東小学校	矢立古江浜線	向東町8925-3地先付近 (向東農協(西)交差点付近)	幅員が狭く停車すると歩行者のスペースがなくなる危険。	◇路肩(路側帯)の設置・拡幅	【尾道市(土木課)】 ◇路側帯の設置・拡幅(R05以降実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R05以降実施予定
R02	20	325	92	御調西小学校	国道486号	御調町大田81地先から御調町丸河南125-3地先までの御調西小学校エリア	交通量が多いが、片側にしか歩道がなく危険。	◇両側に歩道の設置 ⇒ 車道拡幅	【東部建設事務所三原支所】 ◇車道幅員を拡げることにより、歩行者及び自転車の通行の安全を図る ◇測量設計の実施(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	事業推進中
R02	21	151	93	高見小学校	県道立花池田線	東西橋交差点から洋ランセンター入口までの高見小エリア	交通量が多いが、歩道もなく危険。	◇道路整備による安全確保	【東部建設事務所三原支所】 ◇用地交渉中 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	未定(事業)
R02	22	314	59	高見小学校	県道立花池田線	向島町1240番地(神の木バス停北側)付近交差点	2年前に開通した道路との交差点で、交通量も多く危険。	◇信号機の設置	【尾道警察署】 ◇交通状況の変化によっては、信号機や一時停止線等の設置を検討する 【東部建設事務所三原支所】 ◇必要な措置は実施している 【尾道市(維持修繕課)】 ◇必要な措置は実施している 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県 尾道市(維持修繕課)	経過観察
R02	23	317	60	高見小学校	県道立花池田線	向島町2038-1地先付近(青木プロパン)	大きなカーブがあり、見通しが悪い。木々の成長に伴い山側の土砂災害など、大雨による危険が予想される。	◇枝切り	【尾道市(維持修繕課)】 ◇必要に応じて草刈り等を実施 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R02	24	163	94	向島中央小学校	県道立花池田線	東西橋交差点から洋ランセンター入口までの向島中央小エリア	交通量が多いが、歩道もなく危険。	◇道路整備による安全確保	【東部建設事務所三原支所】 ◇用地交渉中 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	未定(事業)
R02	25	303		向島中央小学校	国道317号	向島町5557番地40先	横断歩道橋が老朽化し、複数穴が開いたりタイヤがはげたりしており危険。	◇横断歩道橋の補修、またはJA前横断歩道に歩行者用信号機の設置	【尾道警察署】 ◇信号機設置は困難(R01) 【東部建設事務所三原支所】 ◇横断歩道橋補修工事(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	R04実施予定
R02	26	198	84	因北小学校	獅子池・油屋新開線	因島中庄町3306-1地先から4604-3地先(中庄警察官駐在所から因島北認定こども園)	道路沿いの水路に防護柵がなく危険。	◇転落防止柵の設置 ◇注意喚起標示	【尾道市(因島総合支所市民生活課)】 ◇転落防護柵の設置(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(因島総合支所市民生活課)	R04実施予定
R02	27	200		因北小学校	国道317号	因島中庄町(青影バイパス)	交通量が多いが、歩道もなく危険。	◇新トンネルの整備による安全確保	【尾道警察署】 ◇横断歩道の設置、速度規制の実施(R04実施予定) 【東部建設事務所三原支所】 ◇新トンネルの施工事業実施中(R04供用開始予定) 【尾道市教委(学校経営企画課)】 ◇路線バス定期券支給(H30から) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県 尾道市教委(学校経営企画課)	R04実施予定
R02	28	203		重井小学校	県道西浦三庄田熊線	因島重井町2833番地	歩道が狭いため危険。	◇歩道の拡幅	【東部建設事務所三原支所】 ◇用地交渉難航中につき、地権者の協力が得られ次第、工事を実施する 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	未定(事業)
R02	29	255	85	重井小学校	県道中庄重井線	因島重井町2284番地先から2848-3地先(ローソン)因島重井店から重井警察官駐在所)	横断歩道が途中に3か所があるが、信号機がなく、主に通勤時間帯(登校時間帯)には車両がスピードを出して走るため危険。	◇信号機の設置 ◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇信号機設置は困難(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	交通安全指導の徹底

# 令和3年度尾道市通学路交通安全プログラム要安全対策箇所一覧表

※ 年は年度標記です

令和4年3月31日現在

年度	番号	通学路 延長距離	児童数	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の申し出内容	学校からの対策メニュー案	R03の対策状況	関係機関	実施時期
R03	1	331		栗原小学校	栗原西御所線	西則末町10-32南(宮前橋東詰め)	宮前橋橋梁と歩道に段差があり危険。	◇電話ボックスの移設等による段差解消	【尾道市(維持修繕課)】 ◇段差解消は困難(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	2	332	23	日比崎小学校	日比崎線	日比崎町20番地先から21-19地先(日比崎中学校南側)	平原地区から路側帯が続いているが、日比崎中学校の正門を越えてから、児童が歩くスペースが不明瞭となる。児童が左右に分かれたり広がったりして歩くため危険。	◇グリーンベルトの施工	【尾道市(土木課)】 ◇道路側溝の蓋掛け、グリーンベルトの施工(R04以降実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R04以降実施予定
R03	3	333		三成小学校	三成白江線	美ノ郷町三成1101-1付近(三成小学校下交差点付近)	横断歩道の溜り部分の水路に蓋がないため危険。	◇蓋掛け	【尾道警察署】 ◇横断歩道移設は困難(R03) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇溜り部分への蓋掛け、又は転落防止柵の設置(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R04実施予定
R03	4	334		三成小学校		美ノ郷町三成1098-3地先から三成1070-2までの間	水路に蓋がないため危険。	◇蓋掛け	【尾道市(維持修繕課)】 ◇水路への蓋掛けや転落防止柵の設置は困難(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	5	335	29	美木原小学校	白江本郷線	美ノ郷町本郷1103-2地先から1245番地先(美木中学校南側)	道幅が狭いが、抜け道として登校時多くの車が通っている。横断歩道や停止線等の白線が消えており、児童の通行・横断が危険。	◇標示の引き直し	【尾道警察署】 ◇横断歩道、ひし形標示の引き直し(R03実施済み) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の引き直し(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	6	336	30	美木原小学校	県道尾道三原線	美ノ郷町本郷1094-1地先(セブンイレブン尾道美ノ郷店)	児童の通学路が店舗の駐車場出入り口と重なっているため、車がスピードを上げて近づき危険。	◇グリーンベルトの施工	【東部建設事務所三原支所】 ◇グリーンベルトの施工(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R03実施済み
R03	7	337	31	美木原小学校	国道184号	美ノ郷町本郷1128-1地先(三原分かれ交差点)	横断歩道が薄くなっている。車の通行量が多いため危険。	◇横断歩道の引き直し	【尾道警察署】 ◇横断歩道の引き直し(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	R03実施済み
R03	8	338	32	美木原小学校	県道尾道三原線	美ノ郷町本郷604番地先から1128-1地先(美木原小学校前交差点から三原分かれ交差点)	通行量が多く、スピードも出しているため危険。	◇ラバーポールの設置	【東部建設事務所三原支所】 ◇ラバーポールの設置(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R03実施済み
R03	9	339	35	高須小学校	大新1号線	高須町5180番地先交差点	見通しが悪いため危険。	◇交差点マークの設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇交差点マークの施工(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	10	340	38	西藤小学校	県道福山尾道線	西藤町865番地付近	西藤インター付近は緩やかなカーブ。登校時、交通量が多く中道に入りたいが、入る道が狭く車も通るので、福山尾道線脇の歩道(緑石あり)を通学路に変更する。	◇通学路変更 ◇歩道内街路樹の管理	【尾道警察署】 ◇通学路変更を推奨する 【尾道市(維持修繕課)】 ◇水路への蓋掛け ⇒ 困難なため幅員内草刈り 【小学校】 ◇通学路変更 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	11	341		西藤小学校	県道福山尾道線	西藤町(西藤IC付近)	信号機や横断歩道はあるが、通行量が多く危険。	◇注意喚起標示 ◇横断歩道の引き直し	【尾道警察署】 ◇横断歩道の引き直し(R03実施済み) 【東部建設事務所三原支所】 ◇交差点内の注意喚起標示の施工(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	R03実施済み
R03	12	342	49	栗原北小学校	三成が丘9号線	美ノ郷町三成2910番地付近(三成ヶ丘団地入口交差点西側)	横断歩道があるが、交通量が多く危険。	◇信号機の設置 ◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇信号機設置は困難(R03) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇指導外側線の施工(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	13	343	81	因北小学校	国道317号	因島大浜町426-15地先から1762-3地先(大浜公民館から旧大浜農協)	車が速度を落とさずに走行する。特に、因島大橋からの車は、坂を越えて来るため、スピードが出やすく危険。	◇横断歩道の引き直し ◇中央線の引き直し	【尾道警察署】 ◇停止線の引き直し(R03実施済み) 【東部建設事務所三原支所】 ◇外側線の引き直し(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	R03実施済み
R03	14	344	82	因北小学校	国道317号	因島中庄町710-5地先付近(ファミリーマート因島因北店)	交通量が多く、速度も出すため、横断歩道や停止線等の表示が消えやすく危険。	◇標示類の引き直し	【尾道警察署】 ◇横断歩道、ひし形標示、中央線、停止線の引き直し(R03実施済み) 【東部建設事務所三原支所】 ◇外側線の引き直し(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	R03実施済み
R03	15	345	88	瀬戸田小学校	国道317号	瀬戸田町荻51-4地先(柑橋集荷場)付近	歩道が片側にしかない変形交差点。登校時に利用するバス停に行く際、横断する必要があるが、横断歩道がない。	◇横断歩道の設置	【尾道警察署】 ◇連続した近接横断歩道の移設提案(R03) ⇒ 通行量増等の交通状況の変化によっては、横断歩道の新規設置を検討する 【東部建設事務所三原支所】 ◇横断歩道設置の場合には、関連事業を実施する 【尾道市(瀬戸田支所住民生活課)】 ◇横断歩道移設協議は不調(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県 尾道市(瀬戸田支所住民生活課)	交通安全指導の徹底
R03	16	346	2	久保小学校	防地浄土寺山線	久保町1698-1地先(お好み焼きハル)交差点	両方向から速いスピードで車がすれ違う交差点であるが、信号機がないため、横断時に危険。	◇信号機の設置	【尾道警察署】 ◇学校による関係機関等の同意取りまとめ後、県公安委員会に上申(R03実施済み) 【小学校】 ◇要望書の取りまとめ(R03) ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	未定(事業)

# 令和3年度尾道市通学路交通安全プログラム要安全対策箇所一覧表

※ 年は年度標記です

令和4年3月31日現在

年度	番号	通学路	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の申し出内容	学校からの対策メニュー案	R03の対策状況	関係機関	実施時期	
R03	17	347	4	長江小学校	県道栗原長江線	長江三丁目13-6地先から長江一丁目15-13地先までの間	車道・歩道の幅が狭く、車の往来も多いため、危険。また、一方通行を守らない車もあり、危険。	◇取り締まり ◇グリーンベルトの施工	【尾道警察署】 ◇取り締まり(地域からは時間帯規制緩和と要望あり)の強化 【東部建設事務所三原支所】 ◇グリーンベルトの両側への施工(R03以降北側から順次) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	R03から順次実施予定
R03	18	348	25	日比崎小学校	日比崎門田線	日比崎町10-22地先(第2桑木コーポ付近)	通学路につながる形で利用禁止の本橋がある。侵入防止の柵がないため、誰でも橋へ侵入することができ、落ちる可能性があり危険。	◇護岸修繕後、転落防止柵の設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇転落防止柵の設置(R03実施済み) 【小学校】 ◇扉付き転落防止柵設置で地元調整済み ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	19	349	21	山波小学校	山波23号線	山波町丹波稲荷神社北側から仏木寺西側	高低差もあり柵がない箇所が続く危険。	◇転落防止柵の設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇転落防止柵設置は幅員が狭くなるので、山側通行を徹底してほしい 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	20	350	50	栗原北小学校	美ノ郷1号線	栗原町11700-91地先(日東電工社員寮駐車場西側)	歩車分離されておらず、交通量も多いので危険。	◇グリーンベルトの施工	【尾道市(土木課)】 ◇グリーンベルト施工の検討(R04以降設置検討) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R04以降設置検討
R03	21	351	51	栗原北小学校	260号線	美ノ郷町三成2304-1地先付近(三美園団地入口交差点北側の階段下)	階段を降りたらすぐ車道で交通量も多いので危険。	◇飛び出し防止柵の設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇飛び出し防止柵設置には、歩道幅が確保できず困難(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	22	352	52	栗原北小学校	三成が丘2号線	美ノ郷町三成365-7地先(三美園団地入口交差点)	横断歩道が消えており危険。	◇横断歩道の引き直し	【尾道警察署】 ◇横断歩道の引き直し(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	R03実施済み
R03	23	353	53	栗原北小学校	三美園団地10号線	美ノ郷町三成351-89地先(三美園バス停東側)	内郷川に柵がないため危険。	◇転落防止柵の設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇転落防止柵の設置(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	24	354	5	土堂小学校	千光寺登山線	西土堂町18-6地先(仮称舎正門北)	通学対策バス(大型)4台が発着し、児童が乗降する。急カーブで見通しも悪く大変危険。	◇横断指導線の設置 ◇注意喚起標示	【尾道市(維持修繕課)】 ◇横断指導線の施工(R03実施済み) ◇注意喚起標示の施工(R03実施済み) ◇必要に応じて草刈り等を実施(R03実施済み) 【尾道市(観光課)】 ◇必要に応じて伐採や草刈り等を実施(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課) 尾道市(観光課)	R03実施済み
R03	25	355	55	御調中央小学校	市中央線	御調町神38-7地先	歩車分離されておらず、国道との合流点であり、通過車両も多く危険。	◇歩道の延伸(国道交差点)	【尾道市(土木課)】 ◇歩道の設置(R05以降実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R05以降実施予定
R03	26	356	1	久保小学校	尾道バイパス側道12号線	久保町1209-6地先から西側(尾道バイパス側道)	山側から樹木の枝が道路の端まで垂れてきており、児童が端によって登ることが難しい。最近(8月30日夕方)インシンの出没情報があった。	◇枝切り、除草(直接依頼)	【尾道市(維持修繕課)】 ◇必要に応じて草刈り等を実施 【尾道市教委(学校経営企画課)】 ◇NTTに対し、電話線に影響する樹木伐採の依頼 → 現状では影響はないが、必要により対応する 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課) 尾道市教委(学校経営企画課)	交通安全指導の徹底
R03	27	357	6	土堂小学校	土堂69号線	西土堂町16-19地先から3-29地先(通称)プール道	落ち葉がたくさんあり、すべりやすく、斜面が急で危険。	◇枝切り、草刈り、除草(直接依頼)	【尾道市(維持修繕課)】 ◇街路樹の枝切り(R03実施済み) 【尾道市(観光課)】 ◇必要に応じて草刈り等を実施 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課) 尾道市(観光課)	R03実施済み
R03	28	358	7	土堂小学校	土堂53号線	西土堂町15-28地先から東土堂町2-8地先(通称)光明寺道	道幅が狭く人通りが少なく、民家も少ない箇所がある。樹木が茂り、うす暗い場所があり危険。	◇草刈り、除草(直接依頼)	【尾道市(維持修繕課)】 ◇必要に応じて草刈り等を実施 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	29	359	8	土堂小学校	尾道駅前東手崎海岸線	西御所町14-25地先(新浜橋東詰交差点)	信号機はあるが、交通量が多く、右折や左折の車が多いので危険。	◇安全確認	【尾道警察署】 ◇安全確認して利用してほしい 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	交通安全指導の徹底
R03	30	360	9	土堂小学校	国道2号	東御所町10-15地先(しまなみ交流館前交差点)	信号機はあるが、交通量が多く、右折や左折の車が多いので危険。	◇安全確認	【尾道警察署】 ◇安全確認して利用してほしい 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	交通安全指導の徹底
R03	31	361	10	土堂小学校	千光寺登山線	栗原東二丁目14-17地先(通称)堂ヶ迫ルート	歩道の白線が薄くなっている。	◇時間帯一方通行規制(業界から) ◇注意喚起標示 ◇枝切り	【尾道警察署】 ◇一方通行規制は困難(R03) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇注意喚起標示の施工(R03実施済み) ◇雑木の枝切り(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R03~R04に実施予定
R03	32	362	11	栗原小学校	西迫久山田線	久山田町598番地先から180-1地先(市立大学バス停南から玉林寺バス停付近)	幅員が一時的に狭小になり見通しが悪くなるが、多くの車両が速度を落とさない。路側帯が消えかかっており危険。	◇注意喚起標示、外側線の引き直し	【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の引き直し(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	33	363	12	栗原小学校	栗原久山田線	栗原町3488-1地先から6037-1地先(門田バス停から川上口交差点)	幅員狭小であるが、速度を落とさない車両が多い。歩道がなく、路側帯も不明瞭。令和2年度に児童と追い越し車両の接触事故あり。	◇注意喚起標示、外側線の引き直し	【尾道市(維持修繕課)】 ◇必要な措置は実施している 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底

# 令和3年度尾道市通学路交通安全プログラム要安全対策箇所一覧表

※ 年は年度表記です

令和4年3月31日現在

年度	番号	通学路	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の申し出内容	学校からの対策メニュー案	R03の対策状況	関係機関	実施時期	
R03	34	364	14	栗原小学校	栗原西御所線	栗原町8512-1地先から栗原西一丁目11-8地先(亀川バス停から栗原一丁目バス停)	かつての「栗原本通り」。見通しが良く、速度超過する車両が多い。裏道が連続しておらず、交通量のある通りを通学せざるを得ないため危険。	◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇鳥須井ガード(北)交差点の横断歩道の引き直し(R03実施済み) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇必要な措置は実施している 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	35	365	15	栗原小学校	鎌田線	長江三丁目21-13地先から東則末町3-17地先(栗原2号トンネル南から宮の前バス停)	尾道バイパスから市道栗原西御所線及び国道184号への抜け道。信号なしで抜けられることから、道路規模に対し交通量が多く、速度を落とさず通行する車両が多く危険。	◇道路改良	【尾道警察署】 ◇時間帯一方通行規制は困難(R03) 【尾道市(土木課)】 ◇グリーンベルトの施工の検討(R04以降実施検討) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(土木課)	R04以降実施検討
R03	36	366	16	吉和小学校	三軒家福地浜線 神田古浜西新道線	東元町6番地先(茶道橋の交差点)	吉和の正門から出て、交差点の右側に垣根があって見えにくく危険。	◇安全確認	【尾道市(維持修繕課)】 ◇交差点内のため、横断歩道の設置は困難(R03) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇4号トンネル西詰めへの溜まり設置は困難(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	37	367	17	吉和小学校	三軒家福地浜線	手崎町2-3地先から6-9地先(友愛保育園の通り)	所々道が狭く、白線も消えかけており、両脇に溝があるので、歩きにくく危険。	◇外側線の引き直し ◇注意喚起標示	【尾道市(維持修繕課)】 ◇水路の蓋掛けは困難(R03) ◇外側線の引き直し(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R04実施予定
R03	38	368	18	吉和小学校	久保田栗原線 尾道バイパス側道3号線	吉和町4527-2地先付近(吉和4号トンネル西側)	トンネルの出入り口が、側道を通る車の死角になりやすく、横断歩道もなく危険。	◇横断歩道の設置(北側)	【尾道警察署】 ◇交差点内のため、横断歩道の設置は困難(R03) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇4号トンネル西詰めへの溜まり設置は困難(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	39	369	20	山波小学校	国道2号	山波町399-1地先から497-6地先(オートバックス尾道店からほそや工業)	幹線道路のためスピードを出して走る車が多く、交通量も激しい。ガードレールが途中でまじか整備されていないため危険。	◇ガードレールの設置 ◇注意喚起標示	【東部建設事務所三原支所】 ◇ガードレールの延伸設置(R04以降順次) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R04以降順次設置予定
R03	40	370	24	日比崎小学校	吉和57号線	日比崎町21-15地先(日比崎小学校グラウンド西側)	ガードレールが破損しており、登下校時に児童が転落してしまふ恐れがあり危険。	◇ガードパイプの修繕	【尾道市(維持修繕課)】 ◇ガードパイプの修繕(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	41	371	27	三成小学校	三成白江線	美ノ郷町三成1224-1地先(旧美髪行おくはら前交差点)	登校時、抜け道として通る車の交通量が多く、信号がないため児童の横断が危険である。	◇横断歩道の移設 ◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇横断歩道移設希望位置は、右折時に事故誘発する危険性があるため、推奨しない(R03) 【尾道市(土木課)】 ◇カラー舗装区間は、当面は現状維持(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(土木課)	交通安全指導の徹底
R03	42	372	28	三成小学校	三成が丘35号線	美ノ郷町三成2685-1地先から2694-2地先(美ノ郷交番の東側道路)	幹線道路の抜け道になっている道路で、車の速度が上がりやすく危険。	◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇国道184号歩道への通学路変更を推奨する(R03) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇必要な措置は実施している 【小学校】 ◇通学路変更を検討する ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	43	373	34	高須小学校	高須58号線	高須町3565番地付近(小学校南側)	通学路上の木に2m程度の枝が引っかかっており、落ちてくる可能性があり危険。木が除去され、安全に登校できている。	◇樹木の伐採	【尾道市(維持修繕課)】 ◇必要に応じて伐採等を実施 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	44	374	36	高須小学校	高須58号線	高須町3560-2地先(小学校南側)	竹が何本か通学路の頭上にあがり、根元が折れているため、いつ倒れてくるか分からない。	◇竹藪の伐採	【尾道市(維持修繕課)】 ◇必要に応じて伐採等を実施 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	45	375	37	高須小学校	高須58号線	高須町3493番地付近(桜坂)	坂道の桜の木が朽ちており、長さ1m弱の木が何本か通学路に落ちている。児童が通学している際に落ちてきたら危険。	◇枝切り	【尾道市教委(庶務課)】 ◇必要に応じて伐採等を実施 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市教委(庶務課)	交通安全指導の徹底
R03	46	376	39	西藤小学校	西藤66号線	西藤町2958番地先から1810-1地先付近(柳井橋からカラオケ喫茶等)	見通しのいい緩やかなカーブで、県道福山尾道線の抜け道。道幅が狭く(車2台分がギリギリ)離合する際には、車が道いっぺいになり、歩行している児童がいると接触しそうになる。特に朝は、スピードを出す車が多く危険。	◇通学路変更 ◇注意喚起標示、外側線の引き直し	【尾道警察署】 ◇時間帯一方通行規制は困難(R03) ◇県道歩道への通学路変更を推奨する 【尾道市(維持修繕課)】 ◇路面標示は実施済み(R02)のため、安全指導を徹底してほしい 【小学校】 ◇通学路変更を検討する ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	47	377	40	百島小学校	福田泊線	百島町972番地先から3524-1地先(百島診療所から泊上バス停)	山道で見通しが悪い上、坂道のため車が速度を落とさずに走行する。	◇カーブミラーの設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇カーブミラーの取替え(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	48	378	41	百島小学校	福田泊線	百島町1081番地先(いきいきサロン百島)から泊上	大雨の後よく崖崩れする。	◇注意喚起標示	【尾道市(土木課)】 ◇法面崩落防止(経過観察) ⇒ 現地は中国電力柱移設のため樹木伐採中 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	経過観察(事業手法、工法等検討)
R03	49	379	42	百島小学校	坂石堂線 百島12号線	百島町1358-2地先から421-3地先(福田港から百島小中学校)	(通学路全部)道が狭く、路側帯や歩行者用の白線がない。対向車や歩行者が来ないと思っ、車が速度を落とさずに走行するため危険。	◇外側線の施工 ◇注意喚起標示	【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線引き直しはしばらく経過観察(R03) ◇ドット線標示等は困難(R03) ◇カーブミラーの幅員内設置は困難(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	50	380	43	百島小学校	百島19号線外	百島町(通学路全部)	老朽化した空き家及びブロック塀があり、崩れてきそうに危険。→ 本村地区1、泊地区2	◇注意喚起標示	【尾道市(まちづくり推進課)】 ◇空き家リスト掲載済み ⇒ 当家への働きかけ 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(まちづくり推進課)	交通安全指導の徹底

# 令和3年度尾道市通学路交通安全プログラム要安全対策箇所一覧表

※ 年は年度標記です

令和4年3月31日現在

年度	番号	通学路	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の申し出内容	学校からの対策メニュー案	R03の対策状況	関係機関	実施時期	
R03	51	381	44	百島小学校	福田泊線	百島町1261-2地先付近(下池)の北側	ため池側から雨水等が路面を流れたり、アスファルトがよく陥没するため危険。	◇修繕(直接依頼)	【尾道市(維持修繕課)】 ◇路面舗装修繕(R03実施済み) ◇ため池水位管理等、地元調整してほしい【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	52	382	46	浦崎小学校	新城線	浦崎町2205-1地先から2243-4地先(浦崎小学校南側)	見通しの悪い丁字路であり、一時停止の標識も無く子供の飛び出しが多い。	◇停止線の施工 ◇注意喚起標示	【福山西警察署】 ◇停止線施工は困難(R03) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇指導停止線の施工(R03実施済み) ◇指導停止線施工位置に併せてカーブミラーの取替え(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	福山西警察署 尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	53	383	47	向東小学校	大河原線	向東町8872-7地先付近(小学校正門前交差点)	中央線が消えており、車が速度を落とさず走る。	◇中央線の塗り直し ◇ガードパイプの設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇中央線の延伸施工(R03実施済み) ◇ガードレールの設置は道路構造上困難(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	54	384	48	向東小学校	役場西谷線	尾道市向東町3495-1地先(向東認定こども園北側交差点)	車が速度を落とさず走る。	◇横断歩道の設置	【尾道警察署】 ◇横断歩道の設置は、間隔も短く、見通しの良くない下り坂のため困難(R03) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の引き直し(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	55	385	54	御調中央小学校	国道486号	御調町市62番地先から66番地先(進吾販売本部御調店前)	長雨のために川が削られ、道路が崩れた。	災害復旧工事	【東部建設事務所三原支所】 ◇災害復旧工事を進める(R04以降) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R04以降実施予定
R03	56	386	56	御調西小学校	今津野福丸線	御調町津蟹493番地以北(尾道ゴルフ場方面)に上る道沿い)	民家の石垣が崩れかけているため、車両通行止めとなった。	災害復旧工事	【尾道市(御調支所まちおこし課)】 ◇災害復旧工事により、石積みを押さえ、車両の通行を可能にした。(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(御調支所まちおこし課)	R03実施済み
R03	57	387	57	御調西小学校	植野津蟹線	御調町津蟹611-4地先(今津野公民館前)	道路の陥没(片側通行)	災害復旧工事	【東部建設事務所三原支所】 ◇災害復旧工事を進める(R04以降) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R04以降実施予定
R03	58	388	58	高見小学校	県道向島循環線	向島町立花847-3地先から669-2地先(江の浦バス停から釣が浜)	カーブ等見通しの悪い海岸沿いにあり、観光客の増加に伴い、交通量も多く危険である。保護者・地域からも強い要望がある。	◇注意喚起標示	【東部建設事務所三原支所】 ◇注意喚起標示の施工(R04実施予定) 【尾道市教委(学校経営企画課)】 ◇路線バス運行事業者との延伸協議は不調(R02) ◇スクールバス等運行は路線バス事業との関連もあり困難(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県 尾道市教委(学校経営企画課)	R04実施予定
R03	59	389	61	三幸小学校	県道向島循環線	向島町12379-4地先(道越公民館前)	横断歩道があるが、見通しは悪い。	◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇横断歩道の適正化を推奨する 【東部建設事務所三原支所】 ◇必要な措置は実施している 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	交通安全指導の徹底
R03	60	390	62	三幸小学校	岩子島1号線	向島町岩子島246番地付近(児童の家からバス停までの道路)	道幅が狭く、道路に車などが駐車すると通行するのが危険。	◇安全確認	【尾道市(土木課、維持修繕課)】 ◇交通安全指導を徹底してほしい 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課、維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	61	391	63	三幸小学校	県道向島循環線 農道津部田線	向島町15247-3地先から向島大橋分岐まで	道路が狭く、釣りをしている人が車を止めているので危ない。	◇注意喚起標示	【東部建設事務所三原支所】 ◇注意喚起標示の施工(R04実施予定) ◇ドット線の施工(R04実施予定) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇除草、剪定の実施(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県 尾道市(維持修繕課)	R04実施予定
R03	62	392	64	三幸小学校	津部田4号線	向島町12872番地先三叉路(向島大橋北)	車が速度を落とさず下り、左折することがある。	◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇横断歩道の適正化を推奨する 【尾道市(維持修繕課)】 ◇指導停止線の施工(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	63	393	65	三幸小学校	国道317号	向島町15240-84地先から14240-84地先(みゆき公園付近)交差点	過去に交通事故あり。車のスピードが出ているので危ない。	◇注意喚起標示	【東部建設事務所三原支所】 ◇見通しもないので、安全指導を徹底してほしい 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	交通安全指導の徹底
R03	64	394	66	三幸小学校	国道317号	向島町15164-3地先(中州バス停南側)交差点	過去に交通事故あり。車のスピードが出ているので危ない。	◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇横断歩道の引き直し(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	R03実施済み
R03	65	395	67	三幸小学校	国道317号	向島町14775番地先付近(山本医院東側)交差点	過去に交通事故あり。車のスピードが出ているので危ない。	◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇横断歩道の引き直し(R03実施済み) ◇黄色中央線の引き直し(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	R03実施済み
R03	66	396	68	三幸小学校	津部田1号線	向島町13961-1地先付近(久保バス停)	車のスピードが出ているので危ない。	◇注意喚起標示	【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の施工(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み

# 令和3年度尾道市通学路交通安全プログラム要安全対策箇所一覧表

※ 年は年度標記です

令和4年3月31日現在

年度	番号	通学路種別	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の申し出内容	学校からの対策メニュー案	R03の対策状況	関係機関	実施時期	
R03	67	397	69	三幸小学校	津部田1号線	向島町13266-12地先から13244-1地先(向島西郵便局付近)	道が狭く、水路があって危ない。	◇転落防止柵の設置	【尾道警察署】 ◇横断位置の適正化を推奨する(R03) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線(北側)の施工(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R04実施予定
R03	68	398	70	三幸小学校	津部田道越線	向島町11231-46地先から11014-5地先(長者ヶ池付近)	みゆき保育所横の新しい道路で、車がスピードを出しており危ない。過去に交通事故あり。	◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇カーブ周辺への横断歩道設置は困難(R03) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の引き直し(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	69	399	71	三幸小学校	国道317号	向島町14620番地先	因島から通勤してくる人(単車)が児童の通学時間と重なり、かなりのスピードで下ってくるため危険。	◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇横断歩道の引き直し(R03実施済み) ◇通学路変更を推奨する 【小学校】 ◇通学路変更を検討する ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	R03実施済み
R03	70	400	72	三幸小学校	津部田4号線	向島町13067-1地先(丸中商店)三叉路	車も人もよく通るが、見通しの悪い三叉路である。	◇注意喚起標示	【尾道市(維持修繕課)】 ◇見通しを良くして、安全指導を徹底してほしい 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	71	401	73	三幸小学校	津部田11号線	向島町14770番地先から13326番地先(久保バス停から中州バス停北側)	車はあまり通らないが、人はよく通り、車が来たときに非常に見通しが悪くて危険。	◇注意喚起標示	【尾道市(維持修繕課)】 ◇見通しを良くして、安全指導を徹底してほしい 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	72	402	74	三幸小学校	有井1号線 有井道越線	向島町9642-3地先(興進産業前カーブ)	通勤者が多く危険。(車・バイク・自転車)	◇注意喚起標示	【尾道市(維持修繕課)】 ◇中央線の施工(R03実施済み) ◇ドット線の施工(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	73	403	75	三幸小学校	荒神側線	向島町12332番地先(みかん狩りセンター)からラジオ塔	道幅が狭く、車1台が来たら通行に危険が伴う。	◇注意喚起標示	【尾道市(維持修繕課)】 ◇見通しを良くして、安全指導を徹底してほしい 【小学校】 ◇通学路変更を検討する ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R03	74	404	76	三幸小学校	県道向島循環線 有井道越線	向島町9500-1地先	裏道から大通りに入る際、自転車歩道を走ってることがあり、危険。	◇注意喚起標示	【尾道市(維持修繕課)】 ◇カーブミラー付近の街路樹の伐採(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	75	405	77	因島南小学校	県道西浦三庄田熊線	因島土生町2412-26地先付近(安郷バス停付近)	安郷トンネル東側は下り坂で、車のスピードが出やすい。	◇注意喚起標示	【東部建設事務所三原支所】 ◇注意喚起標示の施工(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R04実施予定
R03	76	406	78	因島南小学校	県道中庄土生線	因島土生町327-6地先付近(因島南小学校入口交差点)	見通しが悪く、交通量が多い。また、児童の送迎時に右折・左折の必要があるため、車同士の衝突の可能性が高い。	◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇交通安全指導を徹底してほしい 【東部建設事務所三原支所】 ◇注意喚起標示の施工(R04実施予定) 【尾道市(因島総合支所市民生活課)】 ◇カーブミラーの角度調整(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県 尾道市(因島総合支所市民生活課)	R04実施予定
R03	77	407	79	因島南小学校	県道中庄土生線	因島土生町1203-12地先付近(理容院村上)T字路	信号がなく、車のスピードが出やすい。また、T字路で右折・左折する車に巻き込まれる可能性がある。	◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇通学路変更を推奨する 【東部建設事務所三原支所】 ◇必要な措置は実施している 【小学校】 ◇通学路を変更する ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	交通安全指導の徹底
R03	78	408	80	因北小学校	県道中庄重井線	因島中庄町3690-1地先(ローソン因島中庄店)東側	(通学路は上側)歩道はあるが、ガードレールは設置されておらず、速度を落とさず事故も複数回起きている。交通原則を促す標示はあるが、効果は十分ではない。	◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇必要な措置は実施している 【東部建設事務所三原支所】 ◇カーブ付近の歩車道境界にガードパイプ(ガードレールと同一強度)の設置(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	R04実施予定
R03	79	409	83	因北小学校	油屋新開・入川線	因島中庄町4754-8地先から3364地先(学校東側)	7:00~8:30まで車両通行禁止であるが、通行する車が複数見られる。	◇取り締まり	【尾道警察署】 ◇取り締まりの強化 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	交通安全指導の徹底
R03	80	410	86	重井小学校	県道西浦三庄田熊線	因島重井町1089-1地先(JA野菜集出荷場東側T字路)	この場所に横断歩道はあるが、信号機がなく、主に通勤時間帯(登校時間帯)には車両が止まらないことがあり、危険である。	◇信号機の設置 ◇注意喚起標示	【尾道警察署】 ◇信号機設置は困難(R03) 【尾道市(因島総合支所施設管理課)】 ◇必要な措置は実施している 【小学校】 ◇交差点の見通しを改善するため、隣接地への樹木剪定の働きかけ ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(因島総合支所施設管理課)	交通安全指導の徹底
R03	81	411	87	重井小学校	山田・鬼岩線	因島重井町2284-3地先から2234-3地先(ローソン因島重井店からみつばち)	歩道が片側にしかなく、しかも長い距離にわたり横断歩道がない。児童が歩道を歩いた場合には、車道を渡って帰宅するようになり、危険な状態である。	◇横断歩道の設置	【尾道警察署】 ◇横断位置の適正化を推奨する 【尾道市(因島総合支所施設管理課)】 ◇ブルーラインの引き直し(R04以降実施検討) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(因島総合支所施設管理課)	R04以降実施検討

# 令和3年度尾道市通学路交通安全プログラム要安全対策箇所一覧表

※ 年は年度標記です

令和4年3月31日現在

年度	番号	通学路種別	児童数	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の申し出内容	学校からの対策メニュー案	R03の対策状況	関係機関	実施時期
R03	82	412	91	御調中央小学校	国道486号	御調町大田81地先から御調町丸河南125-3地先までの御調中央小学校エリア	交通量が多いが、片側にしか歩道がなく危険。	◇両側に歩道の設置 ⇒ 車道拡幅	【東部建設事務所三原支所】 ◇車道幅員を拡げることにより、歩行者及び自転車の通行の安全を図る ◇測量設計の実施(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	事業推進中
R03	83	413	95	因北小学校	国道317号	因島中庄町4669-12地先から4566番地先(ジュンテンドー中庄店から排水機場)	交通量が多く、歩道路面が波打っており危険。	◇歩道のフラット化	【東部建設事務所三原支所】 ◇歩道のフラット化(R03以降順次実施) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	事業推進中
R03	84	414	96	重井小学校	県道西浦三庄田熊線	因島重井町2646-1地先から2595-2地先(重井郵便局から東西橋)	歩道がなく、交通量も多く危険。	◇歩道の新設	【東部建設事務所三原支所】 ◇測量・設計の実施(R05以降実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R05以降実施予定
R03	85	415	97	山波小学校	山波20号線	山波町1596-13地先付近	道幅が狭く、また多方面から車が進入し、ドライバーへ通学路の周知ができていないためスピードを出して危険。	◇注意喚起標示	【尾道市(維持修繕課)】 ◇警戒標識「通学路」の設置(R04実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R04実施予定
R03	86	416	98	山波小学校	山波19号線	山波町1481-1地先交差点	道幅が狭く、また多方面から車が進入し、ドライバーへ通学路の周知ができていないためスピードを出して危険。	◇注意喚起標示	【尾道市(維持修繕課)】 ◇交差点マークの施工(R03実施済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R03実施済み
R03	87	417	99	栗原北小学校	栗原264号線	栗原町11750-4地先から美ノ郷町三成2928番地先(栗原北小学校正門周辺)	歩道がなく、交通量も多く危険。	◇カラー舗装	【尾道市(土木課)】 ◇グリーンベルトの施工(R04以降実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R04以降実施予定
R03	88	418	101	因北小学校	油屋新開・入川線	因島中庄町3322番地付近(因北小学校北側)	時間帯交通規制されているが、交通量も多く危険。	◇道路施設の修繕	【尾道市(因島総合支所施設管理課)】 ◇道路施設の修繕(R05以降検討) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(因島総合支所施設管理課)	未定(事業)
R03	89	419		長江小学校		長江二丁目5-10地先から3-41地先	下校時の南行きは、グラウンドから体育館東の門扉を通り、長江通り経由となっている。沿線の水路に蓋掛けしていないため危険。	◇水路の蓋掛け ◇街路灯の設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇水路の蓋掛けは困難(R03) 【尾道市(総務課)】 ◇街路灯設置間隔は適切(R03) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課) 尾道市(総務課)	交通安全指導の徹底