

尾道市上下水道局水質検査計画に基づいて検査した結果は以下に示すとおりです。

水質基準項目検査及び水質管理目標設定項目検査結果は、すべての検査場所で基準値に適合しています。(詳細につきましては、水質試験年報をご確認ください。)

令和5年度水質検査結果		
検査場所		検査結果
長江浄水場	入口	-
	出口	適合
坊土浄水場	入口	-
	出口	適合
県用水分水点	江奥分水点	適合
	有道分水点	適合
	田熊ポンプ場	適合
給水栓No.1	手崎町	適合
給水栓No.2	百島町	適合
給水栓No.3	木ノ庄町畑	適合
給水栓No.4	原田町	適合
給水栓No.5	御調町大田	適合
給水栓No.6	瀬戸田町荻	適合
給水栓No.7	瀬戸田町高根	適合
給水栓No.8	因島椋浦町	適合
給水栓No.9	因島三庄町	適合
給水栓No.10	向島町岩子島	適合

※各浄水場入口については、水道水の基準とは異なることから“-”の標記としております。

毎日水質検査についても異常はありませんでした。
安心してご使用いただけます。

